




Uwaga! / proszę zwrócić uwagę!

Ustawić zabezpieczenie silnika F1 na prąd znamionowy silnika

Czas rozruchu 0,5-10 s – ustawić za pomocą potencjometru

Napięcie początkowe 0-80% – włączyć i ustawić moment początkowy za pomocą potencjometru

Czas wygaszania 0,5-10 s – ustawić za pomocą potencjometru stop time

W przypadku podłączenia styku termicznego należy usunąć zwórkę T1-T

W przypadku podłączenia wyłącznika krańcowego należy usunąć zwórkę S1-S

Schemat elektryczny

3/N/PE / UA / lagodny rozruch / ULS / TK / ...

2017	Data	Nazwisko
Rys.	19.10.	D.Schrem
Spr.		
Norma		



Tripus systems GmbH
Schalt- und Steuergeräte
Am Hohen Rain 2
89347 Bubesheim

85P0846_851.658

www.tripus.com



gn/ge = zielono-żółty

Nr	Zmiana	Data	Nazwisko
----	--------	------	----------

Ten rysunek ma charakter wy..cznie informacyjny i nie stanowi dla klienta .adnego zobow..zania!